

# Brodeuse numérique

## Préparation des fichiers




1. Ouvrir le logiciel Hatch Embroidery




2. Créer un nouveau dessin avec le bouton




3. Dans la boîte à outils sur la gauche ou en haut de l'écran, insérer son image avec :



4. Puis numériser l'image (remplacer les pixels en points de broderie) avec :



5. Le logiciel détecte automatiquement le nombre de couleurs, Régler le nombre de couleurs puis "Ok"



→ Diminuer le nombre de couleurs pour une broderie plus rapide, mais avec moins de nuances.

6. Supprimer complètement une couleur indésirable (ex : le fond de l'image) en sélectionnant «Omettre» puis appuyer sur "OK".

Numéro	Option	Couleur	Fil
1	Remplis	R62 G62 B62	
2	Omettre		
	Remplissage		
	Détails		
	Omettre		

7. Déplacer la broderie afin de supprimer l'image d'origine et vérifier la taille et la position de la broderie en haut de l'écran.

→ Toujours centrer la broderie en mettant les positions X et Y à 0

→ Toujours laisser une petite marge (~1mm) par rapport au cadre choisi

Pos. X :	0.00	mm	Larg. :	99.00	mm	100.00	%
Pos. Y :	0.00	mm	Haut. :	44.43	mm	100.00	%

réglages position

réglages taille

verrouillage des proportions

8. Sélectionner la broderie pour la modifier selon l'envie : sur la droite de l'écran, on peut changer le type de point.

9. Exporter le fichier sur une clé USB pour utilisation sur la machine :

Fichier > "Exporter dessin ..." Sélectionner le type de fichier **.PES** et nommer son fichier

10. Insérer la clé USB dans la machine et dans le menu sélectionner



Broderie puis

